

Checkliste E. Mofa HITEC 20km/Std

- | | |
|---|-----------|
| 1.)Optische Kontrolle auf Lackschäden, reinigen wenn notwendig | 100% i.O. |
| 2.)Bremsen prüfen und einstellen | 100% i.O. |
| 3.)Elektrisch überprüfen,Abblendlicht,Aufblendlicht,Standlicht,
Bremslicht, Hupe links rechts, Blinker vorne und hinten. | 100% i.O. |
| 4.)Bremsen vorne und hinten prüfen und einstellen | 100% i.O. |
| 5.)Reifenprofil und Luftdruck kontrollieren | 100% i.O. |
| 6.)Testfahrt Geschwindigkeitskontrolle durchführen | 100% i.O. |
| 7.)Batterie und Ladegerät kontrollieren und laden | 100% i.O. |
| 8.) Kontrolle Zubehör 2 Pedale und 2 Spiegel,Ladegerät | 100% i.O. |

Die Kontrolle wurde durch unseren autorisierten Mechaniker durchgeführt

Unterschrift : Gustav Arber

Datum:

Unterschrift: Käufer

Datum: